

A 1 año de Gestión

# OBRAS

EDIFICIO DE  
LA REFORMA

Facultad de Ciencias  
**JURÍDICAS  
Y SOCIALES**



UNIVERSIDAD  
NACIONAL  
DE LA PLATA

Facultad de Ciencias  
**JURÍDICAS  
Y SOCIALES**



UNIVERSIDAD  
NACIONAL  
DE LA PLATA

#FacultadDeCalidad


## OBRAS DE LA FACULTAD, A UN AÑO DE GESTIÓN




Reparación de aires acondicionado, frío - calor en las aulas 501 y 502 del 5to Piso, sub 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 14.



Instalación de sistema de audio del aula 202.



Limpeza del frente del edificio en la salida del lado de 49 y del frente de la Biblioteca.




Colocación de 40 cestos de basura distribuidos por los cinco pisos del edificio de La Reforma.

Reposición de escritorios nuevos en las aulas Sub 1, Sub 5, A y B de Seminario, 3, 4, 412, 414, 411, 409, 408 y 407.






Comenzó el cambio de cerraduras y picaportes de las aulas, con sus respectivas trabas, y se implementó un sistema de llave única.



Se comenzó con el recambio de los tubos de luces comunes por luces led (en edificio de Posgrado, edificio de la Reforma Universitaria, Biblioteca).






Reparación de los techos de los dos edificios de la Facultad: Edificio de la Reforma Universitaria y Biblioteca.



Re funcionalización y adecuación de los baños de subsuelo de hombres, mujeres y discapacitados.

Nuevo fichero de materias para la sala de profesores.






Colocación  
cañones-vídeo del  
aula de posgrado.



Arreglo de cortinas del salón de los Espejos del  
lado de 48 y del aula 1 de P.B.

Colocación de la nueva señalética de salida de  
emergencia en todo el Edificio de La Reforma.





Colocación de la nueva señalética en todo el edificio.



Colocación de nuevo mobiliario en la sala de profesores.



Cambio del cartel identificatorio de la Biblioteca.



Pulido y lustrado del Salón de los Espejos.



Reposición de luces de emergencia nuevas e instalación donde faltaba, con sus respectivas señalizaciones.

Colocación de rampas en el acceso a la fotocopiadora del 2º piso, y adecuación de las mismas en el 4º piso.





Pintura de la escalera de emergencia que dá al patio del lado de 49.

Reacondicionamiento de la vereda de calle 48, del Edificio de La Reforma.



Colocación de cartel intentifactorio y de localización del Edificio de La Reforma.



Recambio de material antideslizante en las escaleras del Edificio de La Reforma.

